

richiedere solidità specifica alla rigatura e si procederà con tintura con coloranti

reattivi che comportano problematiche di unitezza e ripetibilità del colore.

ESSENTIAL COLLECTION

Rip Curl

 $0\,6\,/\,2\,0\,2\,3$ Botto Giuseppe S.P.A – Ufficio Tecnico

TITOLO E COMPOSIZIONE			COUNT AND COMPOSITION	Nm. 2.000 64% Baby Alpaca – 29% Cashmere – 7% Silk	
MPIEGO Macchina Rettilinea fin. 3			APPLICATIONS	Flat Machines 3	
TINTURA Melanges tinto tops		DYEING	Melanges top dyed		
QUANTITÀ OTTIMALI	Colori Melange Stock Service: Il minimo ordinabile 1 KG per colore Il minimo ordinabile per produzione è di 30 KG per colore		KETTLE SIZES QUANTITIES	Melange Colours Stock Service: The minimum quantity per order is 1 KGS each colour The minimum quantity for bulk order is 30 KGS each colour	
FINISSAGGIO / LAVAGGIO Lavaggio in acqua per 5' a 40° con ammorbidente pari 2gr/litro. Centrifugare ed asciugare in tumbler a 65 °C		WASHING / FINISHING	Washing in water for 5 'at 40 ° with softener equal to 2gr/liter. Spin and dry in tumbler at 65 ° C		
ATTENZIONI PARTICOLARI			SPECIAL INSTRUCTION	The date of waxing is indicated on the label inside the cone. We suggest to repeat this operation (which should be carried out very carefully so as to obtain soft cones) if more than 20 days have passed from the A.M. date.	
VALORE MEDIO PILLING	3		PILLING MEDIUM	3	
CONFEZIONE	Tipo di nodi: manuali Nodi per rocca: 4		CONFECTION	Types of knots: by hand Knots for cone: 4	
SIMBOLI INTERNAZIONALI PER L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI:		INTERNATIONAL SYMBOLS FOR LABELLING OF TEXTILE PRODUCTS:			
	P			∃ (P)
PER CAPI RIGATI LAVARE A SECCO I nostri filati e l'intero ciclo produttivo sono conformi alla direttiva CEE n° 880/92			DRY-CLEAN FOR STRIPED GARMENTS Our yarns and the entire production cycle comply with the EEC directive n° 880/92		
SOLIDITÀ COLORI	Rispondenti alle norme Woo colori contrastanti richiedere	olmark. Per uso in rigato con solidità specifica per rigature	COLOUR FASTENSS	Woolmark standards. In case of striped knitwear with strong and contrasting colours a specific dyeing fastness must be required.	
REQUISITI / REQUIREMENTS		SCARICO / STAINING			DEGRADO / COLOR CHANGE
рН				4,0	- 8,5
Solidità del colore all'acqua Colour fastness to water		≥3			≥3
Solidità del colore al sudore acidobasico Colour fastness to acid-boliasic sweat		≥3			≥3
Solidità del colore allo sfregamento secco Colour fastness dry rubbing		≥3			≥3

color issue.

contrasting colours a specific dyeing fastness must be required and we are

 $proceeding\ with\ a\ reactive\ dyest uff\ dyeing\ going\ to\ create\ uneven\ and\ repeatable$